TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

TGU Cuscinetto d’Albero 1" – Kit di Retrofit – H80

Codice prodotto: SW10071.2



Opzioni

Esecuzione

H62 | H80 | H125



Image

Image

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Ambito di utilizzo:** Kit di riparazione per la sostituzione di cuscinetti d’albero danneggiati
- **Materiale:** Struttura robusta per un uso duraturo
- **Altezza – Centro del tubo fino al bordo inferiore:** 80 mm
- **Montaggio:** Installazione semplice senza smontare il cuscinetto dell’albero motore
- **Caratteristica speciale:** Protegge trasmissioni e tubi dall’usura grazie a un anello in plastica speciale

Il **Set di Cuscinetti d’Albero TGU 1"** è una soluzione pratica per sostituire rapidamente cuscinetti d’albero danneggiati. Consente una riparazione semplice senza dover smontare il cuscinetto dell’albero motore.

Grazie alla sua costruzione stabile, il set è adatto sia a serre nuove che datate. L’anello in plastica integrato protegge altri componenti della serra dall’usura e dall’abrasione.

Il set offre grande flessibilità per diversi sistemi e strutture in serre moderne e tradizionali. Il design innovativo permette a una sola persona di sostituire facilmente cuscinetti fragili o usurati.

Un ulteriore vantaggio è il risparmio di tempo: il nuovo cuscinetto viene montato direttamente attorno al tubo, evitando lo smontaggio complesso del cuscinetto dell’albero motore. Questo rende la sostituzione particolarmente efficiente e semplice.

L’imballaggio sfuso consente una gestione e uno stoccaggio flessibili, ideale per esigenze individuali e installazioni più grandi.